

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

/Хохлов И.А./

Ф. И. О.

подпись
« 18 » _____ 20/18 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 16 от « 18 » _____ 20/18 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Омрадного»

(полное юридическое наименование объекта)

Самарская область, г. Омрадный, ул. Гайдара, д. 35 Тел.: 8(846)2-12-31, факс 2-07-32 Директор : Гурьянова Галина Тимофеевна

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о. Омрадный

2. Вид деятельности услуги культуры

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

3. Форма собственности объекта — Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

4. Размещение объекта 2 этаж двухэтажного здания; несущие конструкции несущие; несущие конструкции — кирпичные; перекрытия, лестницы — бетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки «В»

(«А» до 1934 года; «В» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Количество обслуживающих посетителей в день: 13000 посетителей в год.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	175 м.		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, номер маршрута-№5, остановка «Узел связи»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией		нет
Нерегулируемые переходы	с пандусом		нет
Внеуличные переходы	с подъемником		нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	-	К. О	-	≥ 0,9
	* Информация об объекте	наличие	Информация отсутствует	К. О, С, Г	Установка вывески	Размещение информации на здании
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	* Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Создание указателей	Установка указателя
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,0 м	К. О, С, Г	-	-
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	≥ 1,2 м нет	К. О, С, Г	-	- Нет необходимости
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С		Отсутствует съезд
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С		Отсутствует

						лестница
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С			Нет необходимости
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-		-
*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О	-		-
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О	-		-
*Места отдыха	наличие	наличие	К, О			
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	35м.	К, О	-		-
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Да	К	-		-
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Нет	К	Создание парковочного места		Обозначить место стоянки специальным знаком на поверхности покрытия стоянки
Открытая лестница (с ул. Первомайской)						
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	1,35 м	О, С	-		-
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	3 ступени	О, С	-		-

Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С	-	-
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,29 м	О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создание	Обозначить контрастную маркировку крайних ступеней
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	-	-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	-	-
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	-
* Горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	-
не травмирующие окончания	наличие	нет	О	-	-
- высота поручней	0,9 м	-	О		-
Пандус на рельефе				Создание	Установка пандуса
* Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	-
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	-
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	-
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	-
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	-
- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	-

	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	-	-
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О	-	-
	Разворотные площадки:		-		-	-
	- при въезде на пандус вверх	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	-
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	-
	- при въезде на пандус вниз	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	-
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	-	-

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив			
1	2	3	4	5	6	7	
	Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	справочно	2,2 мм	К, О, Г, С			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	О, С			Отсутствует пандус
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	-	К	-	-	-
	Порочки (отражение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	-	-	-

*Навес	наличие	Наличие 3,4x10 м	К, О	-	-
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Наличие 0,5x5,4	К, О, С		
Информация об объекте	наличие	нет	Г	Создание вывески	Установить информационную вывеску
Лестница наружная (выход по улице Первомайской)	наличие	наличие	Г, С	-	-
Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	Ремонт	Установка нескользящего покрытия
Расстояние до кромок ступеней перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	-	Обозначить тактильную полосу
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	-	-
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	-	Обозначить контрастную маркировку крайних ступеней
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	-	-
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	-	-
- на высоте	0,9 м		О, С	-	-
- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С	-	-
- не травмирующие окончания поручней	наличие		О, С	-	-

*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		О, С	-	-
Пандус наружный	наличие	нет		-	-
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	-	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	-	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К	-	-
*Котесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	-	-
Разворотные площадки:				-	-
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	-	-
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К	-	-
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	-	-
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	-	-
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	-	-
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	-	-
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	-	-
- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	-	-
- не травмирующие окончания	наличие		К, О	-	-
Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	Ремонт	Установить нескользящее покрытие
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	-	Нет необходимости

	*Звуковой маяк у входа	наличие	Наличие	С	-	-
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	5,0x4,0м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,5 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента < 0,014 м, обшая высота $\leq 0,028$ м	Каждого элемента 0,002 м	К		-

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	-
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет	О, С	-	-

примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	-	-
- на высоте	0,9 м		О, С	-	-
- * горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С	-	-
- не травмирующее окончание	наличие		О, С	-	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,0 м	К		
Угол уклона	≤ 5°	15	К		
* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К		
Разворотные площадки вниз, вверх	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,6 м	К		
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,8 м	О		
- * горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	0,5 м	К		
- не травмирующие окончания	наличие	наличие	К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,4 м	К		

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5x1,5 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	Нет	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г		
* Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	да	К, Г		
* Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
* Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
* Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
* Тактильная схема	наличие	нет	С		
* Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	нет	О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	нет	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	нет	С		
* Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
* Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

Контрастная маркировка	наличие	наличие	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
- на высоте	0,9 м	нет	О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
Пандус внутренний на этаже	-	-	-	-	-
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	-	-
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	-	-
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	-	-
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	-	-
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	-	-
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	-	-
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	-	-

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	-	-
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	-	-
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	-	-
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	-	-
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	-	-
- на высоте	0,9 м		О, С	-	-

- * горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м		О, С	-	-
- не травмирующие окончания	наличие		О, С	-	
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	-	-
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		-	-
Лифт пассажирский	наличие	нет		-	-
Кабина:				-	-
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1 x 1,4	-	К	-	-
- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8 м				
- * Поручни	наличие	-	О	-	-
* Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	-
* Знак доступности	наличие	-	К	-	-
* Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	-	-

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприяти я по адаптаци и: установка, создание, ремонт, замена, реконструкц ия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					Обслуживание билетной кассы и гардероба
	* Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,3 м (касса) 1,07 м (гардероб) (до поручня — 0,92 м)	К		-
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	0,26х0,37 м(размер кассы)	К		-
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабине №		нет	-	-	-
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	-	К	-	-
	* Высота порога	отсутствие	-	К, О	-	-
	* Информация тактильная	наличие	-	С	-	-
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Т	-	-
	- * размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	-	
	- * высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	-	-

Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	-	-
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	-
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №				-	-
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	-
* Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примечания: переговорная, кабина телефона и др.)		-		-	-
Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К	-	-
* Место для сидения	наличие	-	О	-	-
* Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Заг (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	Наличие	Наличие	К, О	-	Зрительный заг на 600 посадочных мест
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$ 1%	1,00%	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	2	Г		

	Выкладка при необходимости описания нескольких залов				
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Наличие	К	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Наличие	Г		
	Санузел для инвалидов	Наличие	Наличие	К,Г,С,О		
	Знак доступности помещения	наличие	да	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,90 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	1 шт.	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,92 м	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	1,8 м	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,7 м	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	да	К, О		
	В т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	1,60x1,60м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	да	О		

	выступом 12 см)					
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,5х1,0 м	К		
	- * Высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,83 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	наличие	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	* Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Написки:	наличие	нет	К, О, Г, С		

размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	нет	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с будущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	нет	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	нет	С, Г		
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (ΔВ)	наличие	нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		

Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
* Индукционная система	наличие	нет	Г		

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ВНД- временно не доступен.

1. **Территория, привлекающая к объекту.** Имеются перепады высот бордюров, ботовых камней, есть не регулируемые переходы, отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Отсутствуют указатели направления движения, места отдыха, автостоянка не обозначена местами для инвалидов. Не обустроены съезды с тротуара на проезжую часть.

2. **Входная группа.** Отсутствуют: водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки), рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, контрастная маркировка ступеней и входных дверей, звуковой маяк у входа. отсутствует пандус. Необходимо устройство наклонного подъемника. На лестничных маршах отсутствуют поручни. Отсутствует контрастная тактильная маркировка первой и последней ступени. Дверной порог превышает норму.

3. **Пути движения на объекте.** Отсутствуют: речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями; необходимо приобретение мобильного подъемника, установка поручней.

4. **Зона оказания услуги:** Обслуживание в кабинете: отсутствуют тактильные средства. Отсутствует индукционная петля с подключением слухового аппарата, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников.

5. **Санитарно-бытовые помещения.** Отсутствует: санузел для инвалидов, тактильная маркировка санузла, тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью, опорные поручни, зона для кресла-коляски рядом с унитазом, крючки для костылей, писсуар. Открытие дверей, ширина дверного проема в кабинету, габариты кабины не отвечают требованиям СНиП 35-01-2001.

6. **Средства информации и телекоммуникации на объекте.** Отсутствуют: звуковой маяк у входа, речевые информаторы и маяки, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, маркировка кабинетов приема со стороны ручки, указатели, пиктограммы.

«Представитель рабочей группы»

Секретарь комиссии по делам маломобильных граждан (инвалидов)
по обследованию социально значимых объектов

(подпись) (должность)
(Эксперт А.Е.)
(фамилия, и.о.)

« 18 » Дата заполнения 20 11 г.

Представитель организации

(подпись) (должность)

подпись М.П. (Гурьянова Г.Т.)
(фамилия, и.о.)

« 18 » Дата заполнения 20 11 г.